


## Grenztaster zu Stellungsanzeiger

7832



## Anwendung

- Grenztaster für externe Schieberüberwachung (z.B. Brandmeldezentrale, Sprinkleranlagen, Fernüberwachung, Netzverbund etc.).

## Achtung

- Bei Bestellung angeben: Signal bei Stellung „offen“ oder Signal bei Stellung „geschlossen“

	Gewicht (kg)
7832000000	0.220